



Perfil LED Sobrepor Standard Black (fumê) 35×35 mm

Montagem de sobrepor.

Método de instalação

Sobrepor. Seis etapas, na ordem numerada.



1. Cole a fita de LED



2. Pressione o difusor



3. Insira as tampas finais



4. Parafuse a presilha



5. Clique o perfil na presilha



6. Instalação concluída

GARANTIA ARK LAMPS

3 anos

Dúvida na instalação? Fale com a gente pelo WhatsApp **(11) 93902-7201** informando o código **PL210** e o número do pedido.