





Perfil LED Sobrepor UP 36x50 mm

Montagem de sobrepor.


Método de instalação

Sobrepor. Sete etapas, na ordem numerada em cada quadro.


1. Cole a fita de LED




2. Pressione a tampa difusa.




3. Instale a fonte de alimentação




4. Instale as tampas,




5. Instale as tampas,



6. Trave o parafuso.



7. insira a fixacao na placa de gesso.



GARANTIA ARK LAMPS

3 anos

Dúvida na instalação? Fale com a gente pelo WhatsApp (11) 93902-7201 informando o código PL213 e o número do pedido.